

Zienswijze nr 3 van in totaal 13

Grenzen van landgoed Hoevelaken worden niet correct aangegeven

**Reactie op: Ontwerptracébesluit en ontwerp saneringsbesluit A28/A1
Knooppunt Hoevelaken**

**Betreft: Landschapsplan en kaarten, Cultuurhistorische waarden en
Ruimtelijke kwaliteit**

Zienswijze: Grenzen van landgoed Hoevelaken worden niet correct aangegeven

In de [Ontwerptracébesluit A28/A1 Knooppunt Hoevelaken III Toelichting A28A1-RAP-44-2427](#) en ook in [MER A28/A1 Knooppunt Hoevelaken | definitief | Deelrapport Landschap, Cultuurhistorie En Ruimtelijke Kwaliteit | 31 Augustus 2018 RAP -RAP-44-2440](#) worden de grens van het Hoevelakense Bos, een landgoed en Rijksmonument de Landschapskaarten niet correct aangegeven. (Zie tabel hieronder)

Het Landgoed Hoevelakense Bos is ten noorden van het Westerdorpstraat en ten noorden van de Nijkerkerstraat een landgoed en een Rijksmonument in eigendom van Stichting Geldersch Landschap en Kastelen (GLK). Op diverse kaarten, zoals aangegeven in de tabel hieronder, zijn de grenzen van de landgoed incorrect aangegeven. In het langgerekte gebied van Het Hoevelakense Bos liggen een aantal weilanden. Die zijn aangegeven in de kaarten als (geel) Gelderse Vallei, terwijl ook deze weilanden binnen de grenzen liggen van het landgoed en ook de status hebben van Rijksmonument.

Ten zuiden van de Westerdorpstraat, tussen de Westerdorpstraat en A1 ligt ook een deel van Het Hoevelakense Bos. Dit gebied is een onderdeel van het landgoed en dient ook aangegeven te worden als "Landgoed". Dit ontbreekt op de kaarten. Dit deel van het landgoed is echter geen Rijksmonument. Dit zuidelijke deel van Het Hoevelakense Bos heeft wel cultuurhistorische waarde en ook landschappelijke waarde omdat het is nog steeds onderdeel van het totale landgoed en is eveneens eigendom van GLK.

Door het geluidsscherm, dat op deze plek langs de A1 Oost komt, worden de karakteristieken van het kleinschalige landschap van Het Hoevelakense Bos (zuidelijke deel) niet meer zichtbaar. Dit is een permanente aantasting met een negatief effect op de landschapsbeleving van de weggebruiker.

Het is belangrijk dat de herkenbaarheid van het landgoed wordt behouden en versterkt ook langs het zuidelijke deel. (A1 Oost)

Tabel: Landschapskaarten in [Ontwerptracébesluit A28/A1 Knooppunt Hoevelaken III Toelichting A28A1-RAP-44-2427](#) de waar de grens van het Hoevelakense Bos, een landgoed en Rijksmonument wordt niet correct aangegeven

SHB&L Zienswijze A1/A28 Knooppunt Hoevelaken nr 3 van 13

Grenzen van landgoed Hoevelaken worden niet correct aangegeven

Datum: 12 november 2018

Afbeelding no	blz	Titel	Grens goed aangegeven	Zuidelijke deel van landgoed aangegeven
Afbeelding 35	136	Landschappelijke waarden	Nee	Nee
Afbeelding 36	138	Cultuurhistorische waarden	Ja	Nee ¹

Tabel: Landschapskaarten in [MER A28/A1 Knooppunt Hoevelaken | definitief | Deelrapport Landschap, Cultuurhistorie En Ruimtelijke Kwaliteit | 31 Augustus 2018 RAP -RAP-44-2440](#) waar de grens van het Hoevelakense Bos, een landgoed en wordt niet correct aangegeven.

Afbeelding no	blz	Titel	Grens goed aangegeven	Zuidelijke deel van landgoed aangegeven
Afbeelding 11	40	Landschappelijke waarden	Nee	Nee
Afbeelding 12	46	Cultuurhistorische waarden	Ja	Nee ¹
Afbeelding 16	52	Begrenzing Landgoed Hoevelaken (A28-Noord). Bron: https://www.monumenten.nl	Ja	Nee ¹
Afbeelding 17	53	Ruimtelijke kwaliteit: belevingswaarde	Ja	Nee
Afbeelding A-40	12 0	Structuurvisie Amersfoort	Ja	Nee
Afbeelding B-43	13 7	Begrenzing landgoed Hoevelaken.	Ja	Nee ¹
Landschappelijke waarden Blad 3	15 3	Bijlage F1 Landschappelijke waarden	Nee	Nee
Landschappelijke waarden Blad 9	15 9	Bijlage F1 Landschappelijke waarden	Nee	n.v.t.
Cultuurhistorische waarden en monumenten blad 3	17 3	Bijlage F3 Cultuurhistorische waarden en monumenten	Ja	Nee ¹
Kaart Ruimtelijke kwaliteit	15 7/1 85	Bijlage F4 Ruimtelijke kwaliteit	Ja	Nee

1. Op deze kaarten wordt het rijksmonument Landgoed Hoevelaken wel correct aangegeven. Het zuidelijke deelgebied is wel onderdeel van het landgoed maar wordt niet aangegeven als landgoed. Het zuidelijke deel is echter geen Rijksmonument.